



Sicherheit duldet

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfe-
gerhan-
dwerks



keinen
Wettbewerb!

Stand:
23. Feb 2005

Quality and Service Award
by the German Chamber of Commerce and Industry
IGAT InterCert





Brauchen wir heute eigentlich noch den Schornsteinfeger?

Eine Information des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks

Stand: 23. Feb 2005



Holzofen setzt Rohbau in Brand

Ein defekter Holz-



Kamin verursacht Schmelbrand

Die Feuerwehr kann größeren Schaden verhindern

Fischstetten (Bz.). Schrecken in der Morgenstunde. Gestern um ca. 7 Uhr bemerkte das Bauherrenpaar

Schiell stützt einen Mauerwerkschaden am Kamin des Hauses ab. Brandherd fest. Nach Befreiung eines im Erdgeschuß befindlichen beziehungsweise Kohleofens am Vorhatten sich im Übergang des Ofenröhm Kamin ein Glutherd gebildet. Dieser sich schließlich über das alte, spröde rick gewordenen Mauerwerk des Kamins den Fußboden des Anwesens. Nach fügen Schätzungen von Polizei und Feuer entstand ein Sachschaden von 20 000

Bauernhof-Brand gibt Rätsel auf

Feuerwehr löscht Zimmer - Zwölf Stunden später steht das ganze Anwesen in Flammen

Wannheim (Bz.). Ein Brand im Hofbereich eines 11 Hektaren großen Bauernhofes hat am Freitagabend um 20.30 Uhr begonnen. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr hat die Zimmer des Hofes gelöscht. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr hat die Zimmer des Hofes gelöscht.

Das Feuer hat sich im Hofbereich ausgebreitet. Die Feuerwehr hat die Zimmer des Hofes gelöscht. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr hat die Zimmer des Hofes gelöscht.

Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr hat die Zimmer des Hofes gelöscht. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr hat die Zimmer des Hofes gelöscht.

Heizung defekt: Oma und Enkelin bewußtlos

(Jub.) Bewußtlos in einer Wohnung in der Brachvogelstraße in Hausstetten lagen gestern kurz nach 17 Uhr eine 61jährige Frau und ihre zwölfjährige Enkelin. Der Vater des Mädchens hatte die beiden entdeckt. Sie hatten, wie sich im Krankenhaus herausstellte, eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid (CO) erlitten. Auch der Mann und zwei Helfer aus der Nachbarschaft klagten über Übelkeit, nachdem sie die beiden gerettet hatten. Ursache der Vergiftung war ein Defekt in der Heizungsanlage der darüberliegenden Wohnung, wie die Polizei und der Bezirkskaminkehrermeister am Abend feststellten. Das Kohlenmonoxid war nicht durch den Kamin abgezogen, sondern aufgrund der warmen Witterung in die untere Wohnung geblüht.





Wozu Betriebs- und Brandsicherheit – es brennt doch nicht mehr?

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005

Health- und Umweltverbund
www.health-und-umweltverbund.de
BAMF InterCard
www.bamf-intercard.de



Jährlich registrieren die
Versicherungen eine große
Zahl von Bränden.
Die Folgen sind:
©ca. 600 Brandtote
©ca. 6.000 Verletzte
©Schäden in Millionenhöhe






Vom Schornsteinfegerhandwerk entdeckte und von Marktpartnern beseitigte Mängel verhindern großen Schaden und menschliches Leid

Eine Information des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks

Stand: 23. Feb 2006





Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005

Qualitäts- und Umweltzeichen
für
BIMBA InterCard
Schornsteinfegerhandwerk



**Nur frühzeitig entdeckte
bauliche Mängel
verhindern Unfälle und
Brände von morgen!**





**Das
Schornsteinfegerhandwerk
sorgt dafür, dass
aufgedeckte Mängel**



**durch andere
Fachhandwerker und
Marktpartner abgestellt
werden!**

**Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfe-
gerhan-
dwerks**

**Stand:
23. Feb 2005**

**Qualität und Umweltverträglichkeit
SCHAFFEN! InterCar!**





Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfe-
gerhan-
dwerks

Stand:
23. Feb 2005

Qualität und Umweltverträglichkeit
ISO 9001 Inter-Cert
Umweltmanagement
ISO 14001





Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005



Es wird schon
nichts passieren,
ich bin in der
Wanne, wenn die
Decke brennt.

Wer außer dem
Schornsteinfeger-
handwerk kann die
**Betriebs- und
Brandsicherheit**
bei
Feuerungsanlagen
gewährleisten?



Auch moderne Feuerstätten müssen überprüft werden!

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks



Stand:
23. Feb 2005





Eine Information des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks



Verstopfte Gastherme brachte Familie den Tod

Im Blut der Leichen bis zu 63 Prozent Kohlenmonoxid

Wittberg (tl)
Der Tod einer neunjährigen Familie in Zell bei Weiblingen ist auf eine Kohlenmonoxid-
vergiftung zurückzuführen. Eine hochdrückende
Gas- und eine Wasser- nach dem Zusammenstoß und
schwere verstopfte Gastherme aus, die in der
Wohnung an einer schlecht belüfteten
Stelle zwischen Küche und Bad eingebaut
war. Ein Gasrohrbruch oder ein Kohlen-
monoxid-Leakage nach Polsterarbeiten aus.

Angestellte hatten ein Feuer am vergangenen
Sonntag in der Wohnung gefunden. Drei
Tiere die im ersten Stock wohnen waren
tot. In den ersten drei Stunden der Suche - was
bislang in allen vier Fällen und dem Tod von
zwei Müttern, ein und sechs Jahre alt. Der
Tod war innerhalb kurzer Tage vorher, in der
Nacht von Sonntag auf Montag, an
sich die Polizei gehen. Die Leichen der
Mütter und eines Kindes wurden im Wieder-
stand gefunden, um noch die Identifizierung
die drei anderen Kinder lag in dem Haus.
Die Obduktion ergab Kohlenmonoxid-
blut im Blut von bis zu 63 Prozent. 96 Pro-
zent gaben die Mütter, die Mutter gibt eine an-

mer atemberaubende Vorgeschichte an. Sie
sagte von der Unglück habe in Ansehen der
Gesundheit bei den Familienmitgliedern ge-
glaubt. Die ersten Symptome seien aus 20
Minuten aufgetreten. Die neunjährige Tochter
war darauf als Aufmerksamkeitsstörung
mit Schlaf gestört. Auch der Vater war in
erhöhter Aufmerksamkeit. Auch wurde ein Virus
im Magen durch Verdauungsstörungen.

Flüchtigkeitsfehler ausgeschlossen?

Der Verdacht gasdichtem Kohlenmonoxid
aus Verrostung durch die Polizei am Dienstag
an der Suche die Wohnung gründlich war-
den. Auch hatte eine Frau die Mütter das
Haus verlassen. Die Vater habe zu-
dem mit nur kurzen eine neue Schwerkraft
empfohlen. Die Wasserwerkstatt repariert
nach wegen fehlerhafter Führung. Die unter-
sucht als Verantwortliche des Herstellers
angeklagt, was als die Wirkung verursacht
blutige wurde und war dafür verantwortlich
war. Die Untersuchung ergab, dass es
am 1. April 2001, mit der Installation geprüft wurde, damals ha-
ben in keine Auffälligkeiten gegeben.

Abgaswegeüberprüfung und CO-Messung verhindern Vergiftungen und mögliche Todesfälle

Mutter und Tochter beim Duschen in Lebensgefahr

Karlsruher Unfall: Gasheizung verbrennt Sauerstoff im Badezimmer

Wittberg (tl)
Karlsson Unfall in einer Wohnung in
Wittberg. Eine Mutter und ihre Neunjährige
Tochter waren in der Toilette nach einem
heftigen Gasrohrbruch. Die Gasheizung
hätte ein Kohlenmonoxid-Leakage, das die
Möglichkeit bot, Sauerstoff zu verbrennen.

Während der Suche die Feuerwehr hatte
erhalten in ein Gebiet. Die Gasheizung
wurde die Feuer gelöscht, eine Leuchte
„Achtung Gas“ wurde in den Raum
„Achtung Gas“ gesetzt. Die Gasheizung
hätte einen Kohlenmonoxid-Leakage
ausgelöst, das die Mutter und die
Tochter in Lebensgefahr brachte.



Stand:
23. Feb 2005





Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005

Tod durch Kohlenmonoxid

Rentner stirbt nach Heizungsdefekt - Drei Senioren in Lebensgefahr

VON KERSTIN JAROSCH
UND DIK WALTER

hatten", berichtet Jochen
Gurski.

CO-Unfälle im EU-Vergleich

Für
lich
"un-
"s
s
den von Fürstentfeldbruck
einem 54-jährigen Mann das

erstmalig war für die
alarmierten Einsatzkräfte
die laufende Gefahr offen-
bar nicht zu erkennen: Feu-

erlebte Rentner tot auf.
In drei weiteren Wohnungen
wurden drei bewusstlose
Menschen - ein 85-jähriger
Mann sowie zwei 75- und

In der Druckkammer, in
der auch Tauchunfälle be-
handelt werden, erhielten
die Patienten gestern ver-
mehrt Sauerstoff. Ziel der
Behandlung ist es, Stick-
stoff-Blaschen aus dem
Körper zu entfernen und

- **Deutschland:** 5 Tote / 80 Mio. Einw.
- **Belgien:** 200 Tote / 9 Mio. Einw.
- **Frankreich:** 400 Tote / 60 Mio. Einw.
- **7.500 CO-Vergiftungen**
- **Großbritannien:** 60 Tote / 58 Mio. Einw.
- **Luxemburg:** 4 Tote / 0,4 Mio. Einw.
- **Ungarn:** 50 Tote / 10 Mio. Einw.
- **Polen:** 150 Tote / 38 Mio. Einw.

vel, sie mussten sich über-
eben. „Es kam den Leuten
merkwürdig vor, dass sie al-
le die gleichen Beschwerden

Klopfen nicht geöffnet
wurde, brachen die Polizis-
ten kurzerhand die Türen
auf.

klinik Murnau transportiert.
„Dort müssen sie sofort in
die Druckkammer“, erklärte
Koordinator Jochen Gurski.

wurden vorübergehend bei
Verwandten sowie im Feu-
erwehrhaus der Stadt un-
tergebracht.



Anforderungen der EnEV

- © Heizungsanlagen bis Baujahr 1978 sind bis zum 31.12. 2006 zu erneuern
- © Nachrüstverpflichtung für Regelung, Zeitschaltung, Thermostatventile und selbsttätig geregelte Umwälzpumpen
- © Dämmen von Rohrleitungen
- © Dämmen von Geschossdecken bis 2006
- © Mindestanforderungen an den U-Wert bei Änderungen von mehr als 20% eines jeweiligen Bauteils.



Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005



Vollzug der EnEV durch das Schornsteinfegerhandwerk?

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005



Qualität und Umwelt
USAC InterCert



Überprüfungen nach § 12 (1) der EnEV ohne Dunkelstrahler, Luftheritzer, Prozessfeuerungen

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Brennstoffe	Gesamtzahl	Überprüft	Abweichung	
Gasförmig	750.000	98.000	8255	8,4%
Flüssig	1.534.000	172.000	16.319	9,5%
Fest	nicht bekannt	4.399	335	7,6%
Durchschnitt aller überprüften Anlagen				9,0%


Stand:
23. Feb 2005

Qualität und Umwelt
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
DIN EN ISO 14001:2004
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 9001:2015

Erhebung: Schornsteinfegerinnung Schwaben Augsburg



Das Schornsteinfegerhandwerk hat festgestellt, dass über 20% der mess- und überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen einen Abgasverlust größer 9% haben



Eine Information des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks

Stand:
23. Feb 2005





Fazit: bei 1% höherem Abgasverlust steigt der Energieverbrauch und die Umweltbelastung

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005

Qualität und Umweltfreundlichkeit
BUND InterCard





Schornsteinfeger sind auch Energieberater!

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

In jedem
zweiten Kehrbezirk
ist bereits ein
qualifizierter
Energieberater des
Handwerks tätig

Stand:
23. Feb 2005

Qualitäts- und Umweltzertifikat
ISO 9001 / ISO 14001
Inte-Cert

Zukunft Haus ENERGIEPASS

Home: Aps 05-005-001 | Datum: 25. November 2003



Inspektor/Prüfername	Zweifelkuchen / Wöhrn
Adresse	Feldweg 11, 67463 Dietzenroth
Inspektor	Mark Wolf
Geachte Wohnfläche	130,8
Geachte Heizleistung	1377
Heizungsart	2
Wohnfläche	190,8
Inspektor/Prüfer	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> vorhanden

Inspektor:
Mark Wolf
Feldweg 11
67463 Dietzenroth

Inspektor:
Bodo Stumme/Schneiders O. Wöhrn
Vornberg 8
67463 Dietzenroth
08352 | 56 25 11






Mehr als 180.000.000 Daten müssen zur Beurteilung von über 15 Mio. messpflichtigen Heizungsanlagen vom Schornsteinfegerhandwerk erfasst und ausgewertet werden

Eine Information des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks

Stand:
23. Feb 2005





Wer außer dem Schornsteinfeger kann den Betreiber auf Umweltverstöße hinweisen?

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005

Quality and Umwelt certified
ISO 9001 InterCert





Wirtschaftsfaktor Schornsteinfegerhandwerk

Eine Änderung des derzeitigen Systems des Schornsteinfegerhandwerks mit ca. 8.000 Betrieben hat gemäß einer Studie des Forschungszentrums Jülich nachfolgende Auswirkungen:



- © Wegfall von 40 – 50.000 Arbeitsplätzen in anderen Gewerken
- © Wegfall eines jährlichen Investitionsvolumens von 1,7 Milliarden €
- © Insolvenzen in den angrenzenden Handwerken
- © es entfallen an **Gewerbsteuer** pro Jahr rund 15 Mio. €
- © es entfallen an **Sozialversicherungsbeiträge** von Meistern und Gesellen pro Jahr rund 180 Mio. €

Eine
Information
des
Bundes-
verbandes
des
Schorn-
steinfeger-
handwerks

Stand:
23. Feb 2005